



BASCULAS DE COCINA



TH-DS105

TH-DS106

TH-DS107 BK

TH-DS107 WH

ESTIMADO CLIENTE

Agradecemos la confianza depositada en nuestra marca THULOS®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

BATERÍA Ó PILA

- Antes del primer uso, poner primero la pila que viene dentro de la caja.
- Si la báscula no se utiliza durante largos períodos se aconseja quitar la pila.
- Mantenga las pilas y baterías fuera del alcance de los niños.
- Almacenarlas en zonas frescas alejadas de fuentes de calor.
- Nunca mezclar varios tipos de baterías tales como nuevas y gastadas.
- Cuando la batería o pila está baja, en display aparece "o-Ld".
- Reemplace la pila o batería por una nueva cuando aparezca este código.

UBICACIÓN

Para un correcto funcionamiento de la balanza, debe ponerse en una mesa firme, lisa y nivelada. De lo contrario, el peso puede dar lugar a errores.

FUNCIONAMIENTO

- Poner la balanza en una superficie lisa, nivelada y firme.
- Para encender, mantener pulsado el botón "ON/TARE".
- Esperar a que aparezca "0" en el display.
- Si necesita utilizar la función TARA, pulse el botón "ON/TARE".
- Utilice esta función para añadir alimentos a un mismo recipiente.
- Para cambiar de unidad de medida pulse el botón "UNIT".
- Para apagar puede esperar un minuto sin tocarla ni peso encima.
- Para apagar también puede mantener pulsado el botón "ON/TARE".

ESPECIFICACIONES

MODELO	MEDIDAS	ESPECIFICACIONES	CODIGO QR
TH-DS105	203x153x17	<ul style="list-style-type: none">- 4 SENSORES DE PRECISIÓN.- PESO MÁXIMO: HASTA 5Kg.- PESO MÍNIMO: 1g.- UNIDADES DE PESO: g / lb / oz.- FUNCIÓN TARA.- INDICADOR BATERÍA BAJA Y SOBRECARGA.- SUPERFICIE ESTILO BAMBOO.	
TH-DS106	180x140x18	<ul style="list-style-type: none">- 4 SENSORES DE PRECISIÓN.- PESO MÁXIMO: HASTA 5 Kg.- PESO MÍNIMO: 1 g.- UNIDADES DE PESO: g / lb / oz.- FUNCIÓN TARA.- INDICADOR BATERÍA BAJA Y SOBRECARGA.- SUPERFICIE ACERO INOXIDABLE.	
TH-DS107	230x160x17	<ul style="list-style-type: none">- 4 SENSORES DE PRECISIÓN.- PESO MÁXIMO: HASTA 5 Kg.- PESO MÍNIMO: 1 g.- UNIDADES DE PESO: g / lb / oz agua en ml / leche en ml.- FUNCIÓN TARA.- INDICADOR BATERÍA BAJA Y SOBRECARGA.- SUPERFICIE CRISTAL TEMPLADO DE 4mm	



KITCHEN SCALES.



DEAR CUSTOMER.

We appreciate the trust placed in us when purchasing this THULOS product. Our main effort is to offer excellent items, maintaining the strictest quality controls and complying with all current safety regulations, in order to present a perfect and safe product for domestic use.

BATTERY.

- Before first use, first put the battery that comes inside the box.
- If the scale is not used for long periods, it is advisable to remove the battery.
- Keep batteries and batteries out of the reach of children.
- Store them in cool areas away from heat sources.
- Never mix several types of batteries such as new and worn.
- When the battery is low, "o-Ld" appears on the display.
- Replace the battery or battery with a new one when this code appears.

LOCATION.

For a correct operation of the balance, it must be placed on a table firm, smooth and level. Otherwise, the weight can lead to errors.

OPERATION.

- Put the balance on a smooth, level and firm surface.
- To turn on, press and hold the "ON / TARE" button.
- Wait until "0" appears in the display.
- If you need to use the TARE function, press the "ON / TARE" button.
- Use this function to add food to the same container.
- To change the unit of measurement press the "UNIT" button.
- To turn off you can wait a minute without touching it or weight on top.
- To turn off you can also keep the "ON / TARE" button pressed.

SPECIFICATIONS.

MODEL	MEASURES	SPECIFICATIONS	QR CODE
TH-DS105	203x153x17	<ul style="list-style-type: none">- 4 PRECISION SENSORS.- MAXIMUM WEIGHT: UP TO 5Kg.- MINIMUM WEIGHT: 1g.- WEIGHT UNITS: g / lb / oz.- TARA FUNCTION.- LOW BATTERY INDICATOR.- OVERLOAD INDICATOR.- BAMBOO STYLE SURFACE.	
TH-DS106	180x140x18	<ul style="list-style-type: none">- 4 PRECISION SENSORS.- MAXIMUM WEIGHT: UP TO 5Kg.- MINIMUM WEIGHT: 1g.- WEIGHT UNITS: g / lb / oz.- TARA FUNCTION.- LOW BATTERY INDICATOR.- OVERLOAD INDICATOR.- SURFACE STAINLESS STEEL.	
TH-DS107	230x160x17	<ul style="list-style-type: none">- 4 PRECISION SENSORS.- MAXIMUM WEIGHT: UP TO 5Kg.- MINIMUM WEIGHT: 1g.- WEIGHT UNITS: g / lb / oz / WATER (ml) / MILK (ml).- TARA FUNCTION.- LOW BATTERY INDICATOR.- OVERLOAD INDICATOR.- TEMPERED GLASS SURFACE OF 4mm	